


Alamin ang mga lugar na may peligro sa

BAHA




'Flashflood exit point' o paanan ng sanga-sangang ilog at sapa mula sa bundok



'Alluvial plain' o ilikas na mabababang lugar



Daanan ng ilog at sapa na umaaawat tuwing may malakas na pag-ulan



Nakalarawan dito ang iba't-ibang mga lugar na maaaring daanan at tamaan ng baha.



'Coast' o baybay-dagat at pampang



'Riverbank' o tumana



'Floodplain' o gilid ng malaking ilog



'Swamp' o latian



'Delta' o lauwa at bunganga ng ilog

Kung ang inyong komunidad ay nabibilang sa ganitong kalagayan, mabuting ALAMIN ANG INDIKASYON AT PALATANDAAN ng napiintong pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ang karampatang **PAGHAHANDA**.

Makipag-ugnayan sa mga kinauukulan at magtanong ukol sa GEOHAZARD MAPS.

Sila nagsisimula at nagsisayahan. Makipag-ugnayan natin.

Department of Environment and Natural Resources
Willy M. Bagaoisan, Secretary
Tel: (02) 540-9700, 540-9842, 540-8876
Fax: 540-9828
www.denr.gov.ph

December 2006
Revised November 2008

MGB Regional Offices

MGB - Region I
Dagupan City, Pangasinan
Tel: (075) 440-8150, 440-8151
Fax: 440-8152
www.mgb.gov.ph

December 2006
Revised November 2008

MGB - Region II
Nursery Compound, Taguig-City, Cavite
Tel/Fax: (02) 545-7207

MGB - Region III
Davao City, Davao del Norte, Mindanao
Tel: (082) 341-0214-2149

December 2006
Revised November 2008

MGB - Region IV
Lucena City, National Highway Cor.
Lakatan Drive, San Isidro, Quezon, Batay
Tel: (033) 321-5213

MGB - Region V
Davao City, Davao del Sur, Mindanao
J. de Leon St., Davao City
Tel: (082) 320-2016

December 2006
Revised November 2008

MGB - Region VI
Lopez Jaena St., Talisay-Talisay City
Tel: (032) 321-5213

MGB - Region VII
8th Fl., U.P. Building, University Ave.,
Tomas Morato, Quezon City
Tel: (02) 980-1704

December 2006
Revised November 2008

MGB - Region VIII
440 Avenida Rizal,
Jacinto St., Pasig City
Tel: (02) 331-4555

MGB - Region IX
Lucio Tan, Davao City-Cat.
Zamboanga St., Zamboanga City
Tel: (065) 228-4138 to 31

MGB - Region X
Ap. 2, Juncion City
Tel: (088) 839-1750 or 838-5266



Ano ang BAHÁ?



Ang pagbaha sa Cármen, Pangasinan matapos ang bagon ng Peleong noong Oktubre 2009. Malawak si malaki ang naging pinalabas ng pagbaha na kabisang problema na Pangaliputan.

Ang Flooding o baha ay ang pag-aabaw ng sobra-sobra ng tubig sa natural nitong daungan (tulad ng sapa, ilog at dagat). Nililubog ng tubig baha ang nakapalibot na mga lupa dahilan upang makaapekto sa cao, kabuhayan at mga ari-arian.

Kadalasan na nakakarainan ng sheet flooding ay ang lugar na mahahala at patag kapag tag-o-las tulad ng Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga. Ito ay maaaring tumagal ng marangay araw.



(Koleksi) Pangkaraniwan ce ang ganito ng pagbaha sa kausagan ni ng kabuhayan sa Bulacan tungkol panahon ng tag-uulan. Kusari Ang storm surge sa baybayin



Scenes image of regularity signs sa baybayin ng Manila Bay na apelido ng coastal flooding

Sa panahon lung ang bagyo ay papook si Pilipinas, ang mga lugar sa baybayin ay pinag-ingat sa posibleng coastal flooding at storm surge.

Ang storm surge ay ang malalaking alon na umabot ang taas hanggang 10 metro dahil sa bagyo na tangin dilut ng bagyo.

Ang ating mga gawawn ay makababagdag sa mga sukat at paglabas ng baha. Ang ating sektor na populasyon, urbanisasyon, basura at pagpopabaya sa kapaligiran ay nasa pagbabago sa kontinuasyon ng tao sa pagbaha...

Alamin ang mga LUGAR na Delikado sa BAHÁ



Dahil sa bilo, labas at walang katiyakang indikasyon kung kailan doo magagamap, na si pinakadekalatong sinting beha ang **'FLASHFLOOD'**. Karanilan ang flashflood sa lugar na may sanga-sanggong sapta at iba't ibang mga ibabaw ng malahayang at tulog-tuloy na pag-ulos, biglaang paghahabag ng tubig sa biniti sa kaka'yusang salubin ng mga natural nitong dalayan.



Dahil na naggaspalarin ng
sanga-sanggong ibabaw at iba't
ibang potensyal na flashflood.

Ang laing komunidad sa Poblacion,
Panay Island sa Leyte na dumami ang
flashflood noong Dec. 2003 at ang
mga sanga ng ibabaw ay Adunahan.

AKAN MO BA?

Anghabba ay biniti lamang di loob ng malakas na pag-ulan. Sa ating batas, nangyan na ang mga paghahabag sa
buhangin, pagkakaroon ng damo, tidal change at ang
pagtataas ng tubig mula sa buongayang ng luktan. Ang
mga ibabaw ay darating sa mga halimbawa ng paghahabag
na biniti makikayahan sa bato ng panidom o likos ng ibabaw.

Matalig na natim naapepelahanhangen ang mga "structural and engineering measures" sa pag-kontrol ng beha. Layusan nito na mabisa ang epekto ng beha sa titingkaran konsensuel
ngunit may hanaygan din ang kabilanghan ng mga
matalig ding ibabaw na karamihan.



Flood Control System sa
Davao City



Diwa sa Iloilo sa
Manila Bay

Si mga komunidad na may beha ng paghahabag at
flashflood, mahalaga na tayo ay pulang handa.

Huwag masyadong ja ngay luha ni
deklaro ni beha at flashflood.

Alamin pa rin ang taya ng panidom.

Magkarain na may mamayapan sa
pagpapalaya ng kapaligiran.

Disaster management system ay paghahabag
sa mayong ibabaw. Makakatugat at madaling
aktibo si mga tawag nito sa paghahabag.

Alamin ang mga kailangang evakuacion
ito sa pagtakas ng emergency.

Maaring alamin sa Mines and Geosciences Bureau at mga
Regional Offices nitong flood susceptibility sa mayong ibabaw.

Magkarong sikol si GEDHAZARD MAP (ang mapu na
mga mabilisang ng imporsyon) sa lahay ng mayong ibabaw sa
dahilang ibabaw na ginhawad talud ng paghahabag at flashflood.



Ang Flood Susceptibility Map sa Cabanatuan City, Nueva Ecija.

Sa iba pang imporsyon at mga kabilanghan,
makipag-ugnayan lamang sa aming mga tanggapang

**Kung ang BAHÀ ay darating,
Pinsala'y huwag nang palimin!**



**Ilang Kaalamang
at
Paraan sa Paghahanda at Pag-iwas**



Cainta, Rizal
September 2008

Department of Environment and Natural Resources
MINES AND GEOSCIENCES BUREAU

North Ave., Diliman, Quezon City

Tel: 923-8942; 920-9120

Fax: 920-1835

Email: central@mnrb.gov.ph

Website: www.mnrb.gov.ph

